

JK 3000A21

DOCUMENTATION



Les convertisseurs analogiques Isolés de process JK3000A2I sont conçus pour transmettre un signal et le dédoubler avec un temps de réponse très faible, tout en isolant l'entrée et les deux sorties.

Cette gamme de convertisseurs se présente dans le boîtier JM Concept débrochable de son socle rail DIN. L'utilisation de composants très performants en gamme de température étendue, garantit une très grande fiabilité et de très faibles dérives thermiques.

JK3000A21 est garanti 5 ans





LA GAMME

Les JK3000A2I sont des convertisseurs 1 entrée process, 2 sorties isolées ayant un temps de transfert du signal très court ($< 100 \mu s$).

ENTREES / SORTIES

ENTREE

Courant (continu)	0-20mA; 4-20mA
Tension (continu)	0-100mV ; 0-10V ; +/-10V
Alimentation capteur	Capteur 2 ou 3 fils 24Vdc – 22mA max

SORTIES

Sortie 1 et 2 en Courant	0-20mA; 4-20mA
Sortie 1 et 2 en Tension	0-10V

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Impédance d'entrée	
Entrée courant	4.75Ω
Entrée tension	< 10MΩ
Impédance de sortie	
Sortie 1 et 2 en courant	< 900Ω
Sortie 1 et 2 en tension	> 4.7KΩ
Alimentation capteur	U < 24Vdc - I < 22mA
Isolement	
Alimentation / Entrée / Sortie1 / Sortie 2	2500Vac - 1mn - 50Hz
Entrée / Sortie 1 / Sortie 2	2500Vac - 1mn - 50Hz
Sortie 1 / Sortie 2	2500Vac - 1mn - 50Hz
Alimentation universelle	20Vdc - 370Vdc & 80Vac - 256Vac
Tension d'alimentation en option	20Vac – 60Vac



CARACTERISTIQUES GENERALES

Classe de précision	0.1
Taux d'ondulation sortie courant	< 20µA
Taux d'ondulation sortie tension	< 20mV
Temps de réponse	< 100µs
Dérive thermique	< 50ppm
Consommation	<4VA
Température	
Fonctionnement	-10°C / + 60°C
Stockage	-25° C / + 80° C
Indice de protection	IP20
Boîtier	Boîtier polyamide Noir auto extinguible V0

CONFIGURATION DES SWITCHS

SWITCH DE CONFIGURATION D'ENTREE

	SWITH D'ENTREE	1	2	3	4	5	6	7
	0-100mV		•		•		•	
1.	0-10V				•		•	•
± ● OFF	+/-10V		•			•		
ON	0-20mA	•	•		•		•	
011	4-20mA	•	•	•			•	

SWITCH DE LA SORTIE 2


	SWITH DE SORTIE 2	1	2	3	4
± ● OFF	Courant 0-20mA	•			
ON	Courant 4-20mA	•			
	Tension 0-10V				
	Tension +/-10V		•		



CABLAGE

CABLAGE DES ENTREES

Entrée		
courant		
12	8	




Entrée Capteur 3 fils			
12	8	9	
_		+	

Entrée Tension		
12	8	
_	+	

	Source auxiliaire		
	2	3	
_	sans nolarité		

CABLAGE DES SORTIES

	Sortie1 courant		
	10	7	
_	-	+	



Sortie 2		
Courant ou		
TEnsion		
5 6		
_	+	

AUTRES CABLAGE

Source auxiliaire	
2	3

Sans polarité

REFERENCEMENT DES OPTIONS

Options	Code produit
Tropicalisation	JK 3000A2I-T
Alimentation sources auxiliaire 20Vac / 60Vac	JK 300 <mark>9</mark> A2I



Réglage DES JK3000A1 & JK3000A2

- Sur la face avant, la sortie 1 est repérée S1, la sortie 2 est repérée S2
- Les sorties sont indépendantes l'une de l'autre, le début et la fin d'échelle de chacune des sorties se règlent donc indépendamment.

Sélection de l'entrée et des sorties :

- Sélectionner à l'aide du switch d'entrée, le type d'entrée choisie.
- Sélectionner à l'aide du switch de sortie le type de sortie choisie.

Principe de réglage :

- Brancher sur les bornes d'entrée, un générateur de courant ou de tension en fonction du type d'entrée utilisée.
- Brancher sur les bornes de la sortie à régler un multimètre en courant ou en tension, en fonction de la sortie choisie.
- Injecter à l'aide du générateur le signal correspondant à la valeur basse du signal d'entrée.
- Régler à l'aide du potentiomètre de « OFFSET » le bas d'échelle de la sortie.
- Injecter à l'aide du générateur le signal correspondant à la valeur haute du signal d'entrée.
- Régler à l'aide du potentiomètre « SCALE » le haut de l'échelle de la sortie.

Recommencer successivement ces 2 opérations autant de fois que nécessaire jusqu'à l'obtention des bonnes valeurs d'échelle basse et haute.

Réglage sortie d'usine

Dimensions et bornes

Les convertisseurs JK3000A2I sont configurés en sortie usine : Entrée 4-20mA Sortie 1 4-20mA

Sortie 2 4-20mA

Boîtier 22,5 mm

